

508/2020 – VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG ĐÀM MÔN – Độ sâu

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thông báo số 102/TBHH-TCTBĐATHHMN

Hải đồ ảnh hưởng – VN4DM001 (Phiên bản 1, cập nhật Ngày 03 tháng 06 năm 2020)

Chèn	Độ sâu	28 ₅	12°35'30.92"N	109°24'12.44"E	
		21	12°38'26.26"N	109°23'01.08"E	
		7 ₁	12°37'23.60"N	109°23'07.35"E	
		19 ₉	12°39'44.71"N	109°23'27.85"E	
		1 ₅	12°40'20.82"N	109°23'41.52"E	
		7 ₉	12°40'33.46"N	109°23'54.05"E	
		4 ₇	12°40'37.20"N	109°23'49.88"E	
		9 ₇	12°40'31.97"N	109°23'57.89"E	
		Độ sâu ngập triều	0 ₃	12°40'23.89"N	109°23'40.33"E
			0 ₆	12°40'31.77"N	109°23'36.49"E
Xóa	Độ sâu	0 ₅	12°40'30.63"N	109°23'37.77"E	
		0 ₄	12°40'25.97"N	109°23'39.83"E	
		1 ₈	12°40'21.63"N	109°23'41.25"E	
		2 ₇	12°40'19.85"N	109°23'42.41"E	
		8 ₂	12°40'33.74"N	109°23'53.51"E	
		9 ₉	12°40'32.06"N	109°23'56.58"E	
		20 ₃	12°39'44.94"N	109°23'28.37"E	
		23 ₅	12°38'25.55"N	109°23'00.71"E	
	29 ₅	12°35'30.59"N	109°24'12.21"E		

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS 84)

Hải đồ ảnh hưởng – VN3KH001 (Phiên bản 1, cập nhật Ngày 03 tháng 06 năm 2020)

Chèn	Độ sâu	21	12°38'26.26"N	109°23'01.08"E
		7 ₉	12°40'33.46"N	109°23'54.05"E

	Độ sâu ngập triều	0_3	12°40'23.89"N	109°23'40.33"E
		0_6	12°40'31.77"N	109°23'36.49"E
Xóa	Độ sâu	2_6	12°40'31.77"N	109°23'36.49"E
		9_9	12°40'32.06"N	109°23'56.58"E
		0_4	12°40'25.97"N	109°23'39.83"E
		19_8	12°39'46.87"N	109°23'21.18"E
		22_5	12°38'32.05"N	109°23'07.18"E
		29	12°35'30.69"N	109°24'11.35"E

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS 84)

Hải đồ ảnh hưởng – VN300019 (Phiên bản 1, cập nhật Ngày 03 tháng 06 năm 2020)

Chèn	Độ sâu	21	12°38'26.26"N	109°23'01.08"E
		28_5	12°35'30.92"N	109°24'12.44"E
		1_5	12°40'20.82"N	109°23'41.52"E
		7_9	12°40'33.46"N	109°23'54.05"E
	Độ sâu ngập triều	0_6	12°40'31.77"N	109°23'36.49"E
Xóa	Độ sâu	2_1	12°40'35.95"N	109°23'39.66"E
		1_8	12°40'21.63"N	109°23'41.25"E

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS 84)

508/2020 - VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – DAM MON CHANNEL – Depth

Source: Southern Viet Nam Maritime Safety, Notice No.102/TBHH-TCTBĐATHHMN

Chart affected – VN4DM001 (Edition No. 1, updated on June 3rd, 2020)

Insert	Depth	28_5	12°35'30.92"N	109°24'12.44"E
		21	12°38'26.26"N	109°23'01.08"E
		7_1	12°37'23.60"N	109°23'07.35"E
		19_9	12°39'44.71"N	109°23'27.85"E
		1_5	12°40'20.82"N	109°23'41.52"E
		7_9	12°40'33.46"N	109°23'54.05"E

		4 ₇	12°40'37.20"N	109°23'49.88"E
		9 ₇	12°40'31.97"N	109°23'57.89"E
	Drying height	<u>0</u> ₃	12°40'23.89"N	109°23'40.33"E
		<u>0</u> ₆	12°40'31.77"N	109°23'36.49"E
Delete	Depth	0 ₅	12°40'30.63"N	109°23'37.77"E
		0 ₄	12°40'25.97"N	109°23'39.83"E
		1 ₈	12°40'21.63"N	109°23'41.25"E
		2 ₇	12°40'19.85"N	109°23'42.41"E
		8 ₂	12°40'33.74"N	109°23'53.51"E
		9 ₉	12°40'32.06"N	109°23'56.58"E
		20 ₃	12°39'44.94"N	109°23'28.37"E
		23 ₅	12°38'25.55"N	109°23'00.71"E
		29 ₅	12°35'30.59"N	109°24'12.21"E

(All positions are affected to WGS 84 Datum)

Chart affected – VN3KH001 (Edition No. 1, updated on June 3rd, 2020)

Insert	Depth	2 ₁	12°38'26.26"N	109°23'01.08"E
		7 ₉	12°40'33.46"N	109°23'54.05"E
	Drying height	<u>0</u> ₃	12°40'23.89"N	109°23'40.33"E
		<u>0</u> ₆	12°40'31.77"N	109°23'36.49"E
Delete	Depth	2 ₆	12°40'31.77"N	109°23'36.49"E
		9 ₉	12°40'32.06"N	109°23'56.58"E
		0 ₄	12°40'25.97"N	109°23'39.83"E
		19 ₈	12°39'46.87"N	109°23'21.18"E
		22 ₅	12°38'32.05"N	109°23'07.18"E
		29	12°35'30.69"N	109°24'11.35"E

(All positions are affected to WGS 84 Datum)

Chart affected – VN300019 (Edition No. 1, updated on June 3rd, 2020)

Insert	Depth	2 ₁	12°38'26.26"N	109°23'01.08"E
--------	-------	----------------	---------------	----------------

		28_5	12°35'30.92"N	109°24'12.44"E
		1_5	12°40'20.82"N	109°23'41.52"E
		7_9	12°40'33.46"N	109°23'54.05"E
	Drying height	0_6	12°40'31.77"N	109°23'36.49"E
Delete	Depth	2_1	12°40'35.95"N	109°23'39.66"E
		1_8	12°40'21.63"N	109°23'41.25"E

(All positions are affected to WGS 84 Datum)
