

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM  
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM**

Số: **2916**/TCTBDATHHMN-KT  
V/v công tác phòng chống, ứng  
phó áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 30 tháng 10 năm 2017*

Kính gửi:

- Các Công ty Hạch toán phụ thuộc Tổng công ty;
- Các Công ty TNHH một thành viên thuộc Tổng công ty;
- Các Công ty Cổ phần có vốn góp của Tổng công ty.

Hồi 19 giờ ngày 29/10, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 7,0-9,0 độ Vĩ Bắc; 112,0-114,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Trường Sa.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng gió giật mạnh cấp 7-8; phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Huyện Trần và huyện Côn Đảo) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Cảnh báo: Dự báo trong ngày và đêm 30/10 vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục ảnh hưởng xấu đến thời tiết các vùng biển phía Nam, sau đó ảnh hưởng tới đất liền các tỉnh Nam Bộ

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, đây là một áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam yêu cầu:

1. Các Công ty TNHH một thành viên thuộc Tổng công ty, các Công ty Cổ phần có vốn góp của Tổng công ty:

- Chủ động theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới để có kế hoạch ứng phó kịp thời;

- Tăng cường kiểm tra thiết bị, phương tiện, tàu thuyền sẵn sàng hoạt động khi cần;

- Tăng cường công tác trực canh, trực ca 24/24, bảo đảm an toàn cho người và tài sản của Công ty, sẵn sàng điều động khi sự cố xảy ra.

2. Đối với các Công ty Hạch toán phụ thuộc Tổng công ty:

- Rà soát lại tất cả các báo hiệu hàng hải, kịp thời khắc phục các báo hiệu bị hư hỏng, không hoạt động, bảo đảm tất cả các thiết bị báo hiệu phải ở trạng thái bình thường.

- Nhanh chóng lập kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn cho công nhân quản lý trạm đèn, luồng bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.



Trên đây là chỉ đạo của ban PCLBTCT về ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Các đơn vị căn cứ yêu cầu trên khẩn trương thực hiện. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo TCT (để b/c);
- Ban PCLBTCT (để t/h);
- Trạm thông tin trung tâm ;
- Website TCT;
- Lưu VT-VP, KT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Tuấn Anh**

