

**546/2020 – VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU –
LUÔNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thông báo số 175/TBHH-TCTBĐATHHMN

Hải đồ ảnh hưởng – VN4TV002 (Phiên bản 1, cập nhật Ngày 19 tháng 08 năm 2020)

Chèn	Độ sâu			
		<i>0₃</i>	10°29'43.15"N	107°00'05.99"E
		<i>17₃</i>	10°29'25.76"N	106°59'59.11"E
		<i>28₅</i>	10°29'35.06"N	106°59'56.66"E
		<i>15₈</i>	10°29'43.34"N	107°00'02.31"E
		<i>15₆</i>	10°29'50.23"N	107°00'03.18"E
		<i>15₉</i>	10°30'04.19"N	107°00'00.38"E
		<i>15₅</i>	10°29'59.89"N	107°00'01.63"E
		<i>37</i>	10°29'51.16"N	106°59'57.37"E
		<i>15₆</i>	10°29'36.00"N	107°00'02.46"E
		<i>15₇</i>	10°29'30.12"N	107°00'00.32"E
		<i>7₁</i>	10°29'24.64"N	107°00'03.73"E
		<i>37</i>	10°29'26.64"N	107°00'07.32"E
		<i>5₁</i>	10°29'33.99"N	107°00'05.40"E
		<i>5₁</i>	10°29'37.38"N	107°00'11.30"E
		<i>2₂</i>	10°29'41.82"N	107°00'09.70"E
		<i>5₁</i>	10°29'39.61"N	107°00'05.78"E
		<i>1</i>	10°29'39.25"N	107°00'12.49"E
		<i>1₃</i>	10°29'34.53"N	107°00'12.44"E
		<i>5₃</i>	10°29'33.51"N	107°00'08.72"E
		<i>7₉</i>	10°29'30.56"N	107°00'04.17"E
		<i>2₉</i>	10°29'28.72"N	107°00'09.31"E
		<i>29</i>	10°29'40.34"N	106°59'58.43"E
		<i>27₅</i>	10°29'55.52"N	107°00'00.14"E

		<i>10₈</i>	10°30'01.29"N	107°00'04.20"E
Xóa	Độ sâu	<i>18₂</i>	10°29'28.97"N	106°59'59.20"E
		<i>30₅</i>	10°29'36.19"N	106°59'57.36"E
		<i>26</i>	10°29'43.63"N	107°00'00.77"E
		<i>14₄</i>	10°29'50.22"N	107°00'03.39"E
		<i>38</i>	10°29'51.03"N	106°59'57.32"E
		<i>25₅</i>	10°29'56.53"N	107°00'00.14"E
		<i>13₃</i>	10°29'58.40"N	107°00'02.73"E

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS 84)

Hải đồ ảnh hưởng – VN3GR001 (Phiên bản 1, cập nhật Ngày 19 tháng 08 năm 2020)

Chèn	Độ sâu	<i>15₆</i>	10°29'50.23"N	107°00'03.18"E
		<i>17₃</i>	10°29'25.76"N	106°59'59.11"E
Xóa	Độ sâu	<i>14₄</i>	10°29'50.22"N	107°00'03.39"E

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS 84)

546/2020 - VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth

Source: Southern Viet Nam Maritime Safety, Notice No.175/TBHH-TCTBĐATHHMN

Chart affected – VN4TV002 (Edition No. 1, updated on August 19th, 2020)

Insert	Depth	<i>0₃</i>	10°29'43.15"N	107°00'05.99"E
		<i>17₃</i>	10°29'25.76"N	106°59'59.11"E
		<i>28₅</i>	10°29'35.06"N	106°59'56.66"E
		<i>15₈</i>	10°29'43.34"N	107°00'02.31"E
		<i>15₆</i>	10°29'50.23"N	107°00'03.18"E
		<i>15₉</i>	10°30'04.19"N	107°00'00.38"E
		<i>15₅</i>	10°29'59.89"N	107°00'01.63"E
		<i>37</i>	10°29'51.16"N	106°59'57.37"E
		<i>15₆</i>	10°29'36.00"N	107°00'02.46"E
		<i>15₇</i>	10°29'30.12"N	107°00'00.32"E

		<i>7₁</i>	10°29'24.64"N	107°00'03.73"E
		<i>3₇</i>	10°29'26.64"N	107°00'07.32"E
		<i>5₁</i>	10°29'33.99"N	107°00'05.40"E
		<i>5₁</i>	10°29'37.38"N	107°00'11.30"E
		<i>2₂</i>	10°29'41.82"N	107°00'09.70"E
		<i>5₁</i>	10°29'39.61"N	107°00'05.78"E
		<i>1</i>	10°29'39.25"N	107°00'12.49"E
		<i>1₃</i>	10°29'34.53"N	107°00'12.44"E
		<i>5₃</i>	10°29'33.51"N	107°00'08.72"E
		<i>7₉</i>	10°29'30.56"N	107°00'04.17"E
		<i>2₉</i>	10°29'28.72"N	107°00'09.31"E
		<i>29</i>	10°29'40.34"N	106°59'58.43"E
		<i>27₅</i>	10°29'55.52"N	107°00'00.14"E
		<i>10₈</i>	10°30'01.29"N	107°00'04.20"E
Delete	Depth	<i>18₂</i>	10°29'28.97"N	106°59'59.20"E
		<i>30₅</i>	10°29'36.19"N	106°59'57.36"E
		<i>26</i>	10°29'43.63"N	107°00'00.77"E
		<i>14₄</i>	10°29'50.22"N	107°00'03.39"E
		<i>38</i>	10°29'51.03"N	106°59'57.32"E
		<i>25₅</i>	10°29'56.53"N	107°00'00.14"E
		<i>13₃</i>	10°29'58.40"N	107°00'02.73"E

(All positions are affected to WGS 84 Datum)

Chart affected – VN3GR001 (Edition No. 1, updated on August 19th, 2020)

Insert	Depth	<i>15₆</i>	10°29'50.23"N	107°00'03.18"E
		<i>17₃</i>	10°29'25.76"N	106°59'59.11"E
Delete	Depth	<i>14₄</i>	10°29'50.22"N	107°00'03.39"E

(All positions are affected to WGS 84 Datum)
