

**85/2022 – VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI VỊNH PHAN THIẾT – Độ sâu**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thông báo số 138/TBHH-TCTBĐATHHMN

**Hải đồ ảnh hưởng – VN4PT001 (Phiên bản 2, cập nhật Ngày 23 tháng 06 năm 2022)**

Chèn	Độ sâu	6 <sub>2</sub>	10°54'08.46"N	108°06'12.27"E
		5 <sub>7</sub>	10°54'05.98"N	108°05'58.88"E
Xoá	Độ sâu	6 <sub>6</sub>	10°54'08.30"N	108°06'13.22"E
		5 <sub>6</sub>	10°54'08.05"N	108°05'59.04"E

**Hải đồ ảnh hưởng – VN300023 (Phiên bản 1, cập nhật Ngày 23 tháng 06 năm 2022)**

Chèn	Độ sâu	5 <sub>7</sub>	10°54'05.98"N	108°05'58.88"E
------	--------	----------------	---------------	----------------

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo Hệ tọa độ WGS 84)

**85/2022 - VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PILOT BOARDING PLACE IN PHAN THIET – Depth**

Source: Southern Viet Nam Maritime Safety, Notice No.138/TBHH-TCTBĐATHHMN

**Chart affected – VN4PT001 (Edition No. 2, updated on June 23<sup>rd</sup>, 2022)**

Insert	Depth	6 <sub>2</sub>	10°54'08.46"N	108°06'12.27"E
		5 <sub>7</sub>	10°54'05.98"N	108°05'58.88"E
Delete	Depth	6 <sub>6</sub>	10°54'08.30"N	108°06'13.22"E
		5 <sub>6</sub>	10°54'08.05"N	108°05'59.04"E

**Chart affected – VN300023 (Edition No. 1, updated on June 23<sup>rd</sup>, 2022)**

Insert	Depth	5 <sub>7</sub>	10°54'05.98"N	108°05'58.88"E
--------	-------	----------------	---------------	----------------

(All positions are affected to WGS 84 Datum)

---