

**185/2022 – VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH –
LUỒNG SOÀI RÁP – Độ sâu, Khối**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thông báo số 308/TBHH-TCTBĐATHHMN

Hải đồ ảnh hưởng – VN4SG003 (Phiên bản 2, cập nhật Ngày 31 tháng 12 năm 2022)

Chèn	Độ sâu	<i>10₅</i>	10°38'06.02"N	106°46'05.03"E
		<i>17</i>	10°38'04.26"N	106°46'11.97"E
		<i>10₅</i>	10°38'02.46"N	106°46'06.97"E
		<i>16₂</i>	10°38'09.51"N	106°46'08.85"E
		<i>7₁</i>	10°38'01.82"N	106°46'04.77"E
		<i>5₃</i>	10°38'00.12"N	106°46'04.77"E
		Xoá	Độ sâu	<i>12₃</i>
<i>5</i>	10°38'00.16"N			106°46'04.70"E
<i>11₄</i>	10°38'03.29"N			106°46'07.15"E
<i>8₄</i>	10°38'06.82"N			106°46'04.23"E
<i>7₆</i>	10°38'01.74"N			106°46'04.75"E
<i>10₈</i>	10°37'59.89"N			106°46'05.38"E

Hải đồ ảnh hưởng – VN3GR001 (Phiên bản 2, cập nhật Ngày 31 tháng 12 năm 2023)

Chèn	Độ sâu	<i>5₃</i>	10°38'00.12"N	106°46'04.77"E
Xoá	Độ sâu	<i>10₈</i>	10°37'59.89"N	106°46'05.38"E

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo Hệ tọa độ WGS 84)

**185/2022 – VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP
CHANNEL – Depth, Block**

Source: Southern Viet Nam Maritime Safety, Notice No.308/TBHH-TCTBĐATHHMN

Chart affected – VN4SG003 (Edition No. 2, updated on December 31st, 2022)

Insert	Depth	<i>10₅</i>	10°38'06.02"N	106°46'05.03"E
		<i>17</i>	10°38'04.26"N	106°46'11.97"E

		<i>10₅</i>	10°38'02.46"N	106°46'06.97"E
		<i>16₂</i>	10°38'09.51"N	106°46'08.85"E
		<i>7₁</i>	10°38'01.82"N	106°46'04.77"E
		<i>5₃</i>	10°38'00.12"N	106°46'04.77"E
Delete	Depth	<i>12₃</i>	10°38'06.18"N	106°46'06.51"E
		<i>5</i>	10°38'00.16"N	106°46'04.70"E
		<i>11₄</i>	10°38'03.29"N	106°46'07.15"E
		<i>8₄</i>	10°38'06.82"N	106°46'04.23"E
		<i>7₆</i>	10°38'01.74"N	106°46'04.75"E
		<i>10₈</i>	10°37'59.89"N	106°46'05.38"E

Chart affected – VN3GR001 (Edition No. 2, updated on December 31st, 2022)

Insert	Depth	<i>5₃</i>	10°38'00.12"N	106°46'04.77"E
Delete	Depth	<i>10₈</i>	10°37'59.89"N	106°46'05.38"E

(All positions are affected to WGS 84 Datum)
