


538(T)/2020- VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ - Phao

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thông báo số 169/TBHH-TCTBĐATHHMN

Hải đồ ảnh hưởng – VN5PQ001 (Phiên bản 1, cập nhật ngày 05 tháng 08 năm 2020)


Xóa  *Fl.G.3s* *No 3* 10°29'55.2"N 108°57'04.0"E

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo Hệ tọa độ WGS 84)

538(T)/2020- VIETNAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PHU QUY CHANNEL - Buoy

Source: Southern Viet Nam Maritime Safety, Notice No.169/TBHH-TCTBĐATHHMN

Chart affected – VN5PQ001 (Edition No. 1, updated on August 5th, 2020)

Delete  *Fl.G.3s* *No 3* 10°29'55.2"N 108°57'04.0"E

(All positions are affected to WGS 84 Datum)
