

**003/2021- VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH –  
LUỒNG SOÀI RÁP - Phao**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thông báo số 315/TBHH-  
TCTBĐATHHMN

**Hải đồ ảnh hưởng – VN4SG003, VN3GR001 (Phiên bản 1, cập nhật ngày 04 tháng 01  
năm 2021)**

|     |   |                      |            |              |               |
|-----|---|----------------------|------------|--------------|---------------|
| Xóa |  | <i>Fl(3+1).Y.12s</i> | <i>NVI</i> | 10°40'12.1"N | 106°44'23.1"E |
|-----|---|----------------------|------------|--------------|---------------|

|     |   |                      |            |              |               |
|-----|---|----------------------|------------|--------------|---------------|
| Xóa |  | <i>Fl(3+1).Y.12s</i> | <i>NV2</i> | 10°39'45.0"N | 106°46'04.2"E |
|-----|---|----------------------|------------|--------------|---------------|

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo Hệ tọa độ WGS 84)

**003/2021- VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP  
CHANNEL - Buoy**

Source: Southern Viet Nam Maritime Safety, Notice No.315/TBHH-TCTBĐATHHMN

**Chart affected – VN4SG003, VN3GR001 (Edition No. 1, updated on January 4<sup>th</sup>, 2021)**

|        |   |                      |            |              |               |
|--------|---|----------------------|------------|--------------|---------------|
| Delete |  | <i>Fl(3+1).Y.12s</i> | <i>NVI</i> | 10°40'12.1"N | 106°44'23.1"E |
|--------|---|----------------------|------------|--------------|---------------|

|        |   |                      |            |              |               |
|--------|---|----------------------|------------|--------------|---------------|
| Delete |  | <i>Fl(3+1).Y.12s</i> | <i>NV2</i> | 10°39'45.0"N | 106°46'04.2"E |
|--------|---|----------------------|------------|--------------|---------------|

(All positions are affected to WGS 84 Datum)

---