

**21/2023 – VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Độ sâu**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thông báo số 45/TBHH-TCTBĐATHHMN

**Hải đồ ảnh hưởng – VN5PQ001 (Phiên bản 2, cập nhật Ngày 02 tháng 03 năm 2023)**

Chèn	Độ sâu	3 <sub>3</sub>	10°30'10.45"N	108°57'05.15"E
		2 <sub>6</sub>	10°30'10.16"N	108°57'08.03"E
		2 <sub>4</sub>	10°30'08.67"N	108°57'08.00"E
		2 <sub>7</sub>	10°30'09.44"N	108°57'07.17"E
		3 <sub>4</sub>	10°30'10.17"N	108°57'04.36"E
		4 <sub>4</sub>	10°30'09.20"N	108°57'03.86"E
		Xoá	Độ sâu	4 <sub>7</sub>
4 <sub>5</sub>	10°30'09.56"N			108°57'03.96"E
4 <sub>7</sub>	10°30'08.95"N			108°57'04.15"E
3 <sub>2</sub>	10°30'10.37"N			108°57'04.70"E
3 <sub>7</sub>	10°30'10.10"N			108°57'04.22"E

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo Hệ tọa độ WGS 84)

**21/2023 – VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PHU QUY CHANNEL – Depth**

Source: Southern Viet Nam Maritime Safety, Notice No.45/TBHH-TCTBĐATHHMN

**Chart affected – VN5PQ001 (Edition No. 2, updated on March 2<sup>nd</sup>, 2023)**

Insert	Depth	3 <sub>3</sub>	10°30'10.45"N	108°57'05.15"E
		2 <sub>6</sub>	10°30'10.16"N	108°57'08.03"E
		2 <sub>4</sub>	10°30'08.67"N	108°57'08.00"E
		2 <sub>7</sub>	10°30'09.44"N	108°57'07.17"E
		3 <sub>4</sub>	10°30'10.17"N	108°57'04.36"E
		4 <sub>4</sub>	10°30'09.20"N	108°57'03.86"E
Delete	Depth	4 <sub>7</sub>	10°30'10.00"N	108°57'05.24"E

4 <sub>5</sub>	10°30'09.56"N	108°57'03.96"E
4 <sub>7</sub>	10°30'08.95"N	108°57'04.15"E
3 <sub>2</sub>	10°30'10.37"N	108°57'04.70"E
3 <sub>7</sub>	10°30'10.10"N	108°57'04.22"E

(All positions are affected to WGS 84 Datum)

---